

# 由布市ため池ハザードマップ

## 吹上溜池 避難地図

### ■非常時の対応について

#### ◀地震時▶

震度5弱以上の地震発生時には速やかに目視による外観を点検  
ため池管理者による点検

①緊急点検(24時間以内、速やかに) … 点検結果の報告 → 由布市農林整備課に連絡  
②継続点検(1週間後) … 異常の発見 → 由布市役所農林整備課に連絡



#### ◀降雨時▶

気象警報(大雨、洪水)が発令され解除後ため池施設の変状について点検を実施  
ため池管理者による点検 … 異常の発見 → 由布市役所農林整備課に連絡

### ■ため池ハザードマップについて

この地図は、地震や大雨等によりため池が決壊した場合に想定される浸水の範囲、浸水する深さ、避難経路および避難する際の危険箇所などを示しており、減災のために利用されるものです。

・避難場所は必ずしもそこに避難しなくてはならないというものではありません。また、緊急避難場所についてはは定めていませんが、土石流危険区域、がけ崩れ危険箇所以外の高台に一時的に避難してください。

・到達時間についてはあくまでも目安であるため早まる可能性があります。身の危険を感じたら早めの避難をお願いします。

・実際の浸水範囲や深さはこの想定と異なることがあります。また、地図に示した範囲以外でも河川の氾濫などにより浸水することもありますので十分注意して下さい。

### ■緊急連絡先について

- 警察(緊急) 110 消防(火事・救助・救急車) 119
- 由布市役所 本庁舎 097-582-1111  
 由布市役所 機関庁舎 097-583-1111  
 由布市役所 湯布院庁舎 0977-84-3111  
 由布市消防本部 097-583-1500  
 大分県警察署 097-542-2131

#### [避難準備]

##### [高齢者等避難開始]

要保護者等、特に避難行動に困難をきたす者が避難行動を開始しなくてはならない危険である。人的被害の発生する可能性が高まった状況。

(水害における避難行動の判断基準)  
 避難後に避難行動が困難な状況に陥るおそれがある場合は、避難行動を開始しなくてはならない危険である。人的被害の発生する可能性が高まった状況。

#### [避難勧告]

通常の避難行動が困難な状況に陥るおそれがある場合は、避難行動を開始しなくてはならない危険である。人的被害の発生する可能性が高まった状況。

(水害における避難行動の判断基準)  
 避難行動が困難な状況に陥るおそれがある場合は、避難行動を開始しなくてはならない危険である。人的被害の発生する可能性が高まった状況。

#### [避難指示]

通常の避難行動が困難な状況に陥るおそれがある場合は、避難行動を開始しなくてはならない危険である。人的被害の発生する可能性が高まった状況。

(水害における避難行動の判断基準)  
 避難行動が困難な状況に陥るおそれがある場合は、避難行動を開始しなくてはならない危険である。人的被害の発生する可能性が高まった状況。

### 吹上溜池下流域行政区毎

#### 避難場所一覧

番号	行政区	洪水害・地震時避難場所
1	百野115-1	由布川地域交流センター



施設名		吹上溜池
所在地	由布川地域交流センター	
緯度	北緯 33° 12' 55"	
経度	東経 131° 31' 21"	
水深	大分川水系	
河川名	大分川	
目的	農業用水	
型式	アースダム(埋立式)	
堤高(m)	31m	
堤長(m)	310m	
貯水容量(m <sup>3</sup> )	620m <sup>3</sup>	
改修年	昭和35年	
流域面積(km <sup>2</sup> )	0.040km <sup>2</sup>	
かんがい受益面積(ha)	16ha	
かんがい戸数(戸)	3戸	

凡例	
	浸水想定区域内指定避難場所
	浸水想定区域外指定避難場所
	災害時要援護施設(福祉施設)
	災害時要援護施設(幼稚園・保育園)
	緊急一次避難場所
	洪水到達時間
	避難方向
	土石流箇所
	急斜面箇所

浸水した場合に想定される最大浸水深	
最大浸水深	水深の目安
浸水深 5m以上	3階までつかるとなります
浸水深 2m ~ 5m未満	2階の軒下までつかるとなります
浸水深 1m ~ 2m未満	1階の軒下までつかるとなります
浸水深 50cm ~ 1m未満	1階部分でおとなの腰までつかるとなります
浸水深 50cm未満	おとなの膝までつかるとなります