

令和2年度 由布市通学路点検対策箇所一覧

番号	地域	学校区	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	通学児童数 (人)	対策内容	事業主体					対応状況
							学校	国	県	市	警察	
1	挟間	石城小学校	県道別府挟間線袋尾バス停付近歩道	横断歩道が消えている	20	横断歩道の塗り直し					○	対策済
2	挟間	挟間小学校	上市変則五差路付近歩道	歩道が狭く転落の恐れ ※園児が落ちた情報あり	多数	転落対策と歩道の拡幅 → 安全指導(学)					○整備	対策済
3	挟間	挟間小学校	上市有料老人ホームはさま前路側帯	急坂で転落の恐れ(児童が怖がる)	30	転落対策					○整備	対策済
4	挟間	挟間小学校	臨時通学路でガソリンスタンドの裏の道	道が狭く暗い	多数	防犯灯の設置					○	対策済
5	庄内	東庄内小学校	大龍愛宕神社下小道	落石注意	1	落石防止対策 → 安全指導(学)					○建設	対策済
6	庄内	東庄内小学校	同上付近国道の横断歩道	交通量が多い	2	横断歩道予告マークの塗り直し					○	対策済
7	庄内	西庄内小学校	江藤清志氏宅を少し学校方面へ向かった先のカーブ	見通しが悪いカーブでスピードを出す車両多い。土砂崩れの危険性高い。	30	車両に対し速度抑制に繋がる路面標示					○	対策済
8	庄内	西庄内小学校	小松台から水足に下る道	急坂で狭く暗い。人通りが少なく車両がスピードを出すので危険。	1	樹木の伐採					○建設	対策済
9	庄内	西庄内小学校	深谷踏切上水路	道幅狭く水路へ転落の恐れ	8	転落防止策の設置 → 安全指導(学)					○建設	対策済
10	湯布院	由布院小学校	花の木通り	交通量が多い	多数	路側帯をカラー舗装することで車両に対し歩行者への注意を促す → 安全指導(学)					○整備	対策済
11	湯布院	由布院小学校	鳥越湯布院線ローソン付近歩道沿いの店舗(彩美会)	歩道に面した店舗入口屋根が劣化しモルタルが落下した跡あり	多数	早急な安全対策 → 安全指導(学)	○				○建設	対策済
12	湯布院	由布院小学校	鳥越湯布院線ローソン付近歩道沿いの三階建て建物の階段	階段の老朽化が激しく床板下部が剥げ破片がいつ落ちてもおかしくない状態	多数	早急な安全対策 → 安全指導(学)	○				○建設	対策済
13	湯布院	由布院小学校	岳本押しボタン式信号機	押して反応するまでが長い ※調査結果1分35秒後	5	朝の登校時は早く反応してほしい					○	対策済
14	湯布院	由布院小学校	自衛隊横からローソン野田店	道が狭く交通量もあり危険	多数	路側帯の設置					○整備	R3へ振替
15	湯布院	由布院小学校	ローソン野田店付近の民地にあるブロック塀	倒壊の恐れ	多数	点検と改修 → 安全指導(学)	○				○建設	対策済
16	湯布院	由布院小学校	荒木地区から石武地区市道	歩道が狭く交通量もあり危険	多数	車両に対し速度抑制に繋がる対策(路面表示や通学路標識など)					○建設	R3へ振替
17	湯布院	由布院小学校	五差路から城橋までの市道	歩道が狭く交通量もあり危険	多数	車両に対し速度抑制に繋がる対策(路面表示や通学路標識など)					○整備	R3へ振替
18	湯布院	由布院小学校	居酒屋源付近から花の木通りまでの道	横断歩道がない場所を横断している	多数	横断歩道の設置					○	対策済
19	湯布院	川西小学校	下依路切	歩道がなく交通事故の危険性が高い	7	歩道の設置					○	R5へ振替
20	挟間	挟間中学校	藤川木工と挟間幼稚園付近の水路	ガードレールの柱の間隔が広いうえ道路側面も斜めに崩れているため転落の恐れあり(自転車通学生徒の後輪が滑り、落ちそうになっているところを自撃)	多数	転落対策					○	対策済

令和2年度 由布市通学路点検対策箇所一覧

番号	地域	学校区	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	通学児童数 (人)	対策内容	事業主体					対応状況
							学校	国	県	市	警察	
21	庄内	庄内中学校	校門前道路	スピードを出す車両が多く危険	多数	速度抑制を促す路面標示の設置					○	対策済
22	湯布院	湯布院中学校	あさぎり公園前の河川沿い	ガードレールが低く川へ転落の危険性有り(全長57m)	多数	転落対策(現在高40cm)				○整備		対策済