

令和4年度 由布市通学路点検対策箇所一覧

番号 (優先順)	地域	学校区	通学路の危険箇所(場所)	通学路の状況・危険の内容	通学児童数 (人)	対策内容(要望)	事業主体					対応状況
							学校	国	県	市	警察	
1	庄内	阿南小学校	【継続】 学校西側道路 (学校～県道52号線間)	道路わきが斜面になっており、転落する恐れがある。	12	・ガードレールやガードパイプの設置	安全指導			○		対策済
2	庄内	阿南小学校	【継続】 学校南側道路 (南西門～県道52号方面)	ガードレールや柵と道路の間が広がっており、転落する恐れがある。	12	・ガードレールや柵の設置、隙間解消の補修	安全指導			○		対策済
3	庄内	阿南小学校	【新規】 東長宝313-5 長宝児童公園周辺	通勤車両が多く、集合場所から通学路右側に横断する際、危険である。	4	・横断歩道の新設もしくは一時停止線の設置	安全指導				○	対策困難 →安全指導
4	庄内	阿南小学校	【新規】 東長宝385 周辺	踏切に向かって左側にガードパイプなどがなく、転落する危険がある。	4	・ガードレールやガードパイプの設置	安全指導			○建設		対策困難 →安全指導
5	庄内	阿南小学校	【新規】 東長宝189-1周辺	通勤車両が多く、通学路右側に横断する際、危険である。	3	・横断歩道の新設もしくは一時停止線の設置	安全指導				○	対策困難 →安全指導
6	庄内	阿南小学校	【継続】 新農道北側からなごみの里方面 * 東長宝728-7周辺	見通しが悪く、車も速度が上がった状態での走行が見受けられ、横断する際危険である。	1	・横断歩道の新設					○	対策困難 →安全指導
7	庄内	阿南小学校	【新規】 新農道蛇口(学校北側入り口)	横断歩道左右の見通しが悪く、車も速度が上がった状態での走行が見受けられ、横断する際危険である。	1	・横断歩道、路面表示の明確化のため再塗装	安全指導				○	対策済
8	庄内	阿南小学校	【継続】 学校正門前道路(学校北側)	ガードレールと道路の間が広がっており、崖下に転落する可能性がある。	1	・ガードレール補修と亀裂場所の修復				○		対策済
1	挾間	由布川小	【新規】 由布川グランドからサンヒルズ挾間 団地までの間	道路幅が狭く、車もスピードを出して通る為危険。見通しも悪く歩行者が見えにくい。また、側溝に蓋がないので、非常に危険。	11	・側溝の蓋かけ ・困難であれば反対側路側帯の幅を確保し、 グリーンベルト設置 ・支障木の伐採			○			対策済
2	挾間	由布川小	【継続】 県道601号の由布川小からサニータウン挾間の区間	登校時と通勤時間が重なり、スピードを出す車が多く、危険を感じる。また、路側帯の植え込み付近の草が茂り、雨天時は歩道に倒れて通りにくい。	269	・車の速度規制設置(古野交差点～医大までの区間。 サニータウン付近はR3年度不可であることを確認済)(警察) ・路側帯の草刈の回数増加(県)	安全指導		○		○	・対策済 ・対策困難 →安全指導
3	挾間	由布川小	【新規】 医大3丁目の出入り口となる坂道の道路	急勾配のため転倒が多い。舗装状態が悪く、特に雨天時は、道路上にあるマンホール等がすべりやすい。	30	・自転車も通れる階段や手すりの設置(整備) ・舗装の改善、マンホールの滑り止め(整備)	安全指導			○挾整備		対策済
4	挾間	由布川小	【新規】 小挾間大分線由布川保育園西の水路	落ちた児童が自力で上がれず、通りかかった大人が助けてくれた事案というがあった。木が生い茂っていて水路は視認しづらく、流れも早く危険。	269	・転落防止のため、ガードパイプの設置	安全指導		○			対策済

令和4年度 由布市通学路点検対策箇所一覧

番号 (優先順)	地域	学校区	通学路の危険箇所(場所)	通学路の状況・危険の内容	通学児童数 (人)	対策内容(要望)	事業主体					対応状況
							学校	国	県	市	警察	
1	湯布院	塚原小	【継続】 星降るビレッジへ向かう急な上り坂のカーブ	急なカーブで見通しが悪く歩道がない。	2	・カーブミラーの設置(自治区申請が必要)	安全指導	—	—	—	—	見送り
2	湯布院	塚原小	【継続】 県道617号線の出切のバス停付近	岩田画房右側から来る車が一時停止せずに進んでくるので危険。	12	・一時停止線の設置(警察) ・注意喚起の看板設置(振興)				○湯振興	○	対策済(湯振興) 対策困難(警察) →安全指導
3	湯布院	塚原小	【継続】 県道617号線の鳥越橋	橋の両側がカーブになっていて見通しが悪い。	5	・橋の付近の支障木の伐採(県) ・注意喚起看板設置「通学児童注意等」(振興)			○	○湯振興		対策済(湯振興) 対策困難(警察) →安全指導
4	湯布院	塚原小	【新規】 小学校正面玄関へと上がる坂の横にあるブロック塀	ブロック塀が崩れそうである(鶴岡様宅)	21	・事故が起こる前に安全対策実施	安全指導			○建設		対策済
1	湯布院	湯布院中学校	【新規】 中学校付近	中学校へ向かう田んぼの道が地震で陥没している。 (学校北2号線)	20	・陥没補強	安全指導			○湯整備		対策済
2	湯布院	湯布院中学校	【新規】 大分銀行湯布院支店付近	側溝の穴が大きく、危険	50	・穴の修理、整備	安全指導			○湯整備		対策中
3	湯布院	湯布院中学校	【継続】 全体的に ※地図や写真の添付なし	冬場の下校時が暗い。不審者が出ている。	全体	・街灯を増やす(自治区の申請が必要)(教総) ・防犯カメラの設置(総務)	安全指導			○総務		見送り
4	湯布院	湯布院中学校	【新規】 西石松の三差路(11号線の歩道を含む)	雑草が伸びていて歩道を歩けない。 交差点から11号線と617号線へそれぞれ100m程度	20	・定期的な草刈の実施(県)	安全指導		○			対策済
5	湯布院	湯布院中学校	【新規】 湯平、塚原のスクールバス利用者	学校の行事での時間変更が生じた場合の待ち時間が長く、保護者もなかなか迎えに行けない。	スクールバス利用者	・バスに乗れない場合、タクシー対応をお願いしたい。						別途
6	湯布院	湯布院中学校	【新規】 湯布院郵便局近くの交差点	交通事故が頻発している。	20	・警察による注意喚起、警告板などの設置	安全指導				○	対策済
7	湯布院	湯布院中学校	【新規】 湯布院マックスバリュからいよとみ荘に向かう道	アスファルトが傷んでいる。	20	・アスファルトの整備	安全指導			○湯整備		対策済
8	湯布院	湯布院中学校	【新規】 仏山寺から津江に抜ける道	見通しが悪い。	20	・支障木の伐採	安全指導			○湯整備		対策済
9	湯布院	湯布院中学校	【新規】 蜷観橋からやどやに向かう道	見通しが悪い。	20	・樹木の伐採 → 私有地内の樹木のため不可能 ・カーブミラーの設置(自治区の申請が必要) ・注意喚起看板(「通学児童注意」等)の設置(振興)				○湯振興		対策済

令和4年度 由布市通学路点検対策箇所一覧

番号 (優先順)	地域	学校区	通学路の危険箇所(場所)	通学路の状況・危険の内容	通学児童数 (人)	対策内容(要望)	事業主体					対応状況
							学校	国	県	市	警察	
1	挾間	挾間小学校	【継続】 古野郷から降りてくる坂道からジョイフルの交差点への道路	道路が狭く歩道がない。小学生の登校時間や通勤ラッシュの時間とも重なると危険。非常に危険な箇所であるため、小学校の通学路の危険箇所として再掲。	15	・安全指導(学校) ・保護者に登校指導の依頼(学校) ・注意喚起(通学路児童注意等)の看板設置(振興) ・取り扱い事案がない場合の定期的な登下校時巡回(警察) ・挾間小実施の交通量調査を踏まえ対策方法のご検討(警察)	○			○	○	R5振り替え
2	挾間	挾間小学校	【継続】 焼肉白頭山からディアハサマへ抜ける道との交差点まで	通勤帰宅時の抜け道となっているため交通量が多く、道幅が狭く歩道がない。	100	・安全指導(学校) ・校職員の登校指導(月1)(学校) ・向原地区子ども会の登校指導(学校) ・区間内に路面標示(通学路)設置などの対策(整備) ・取り扱い事案がない場合の定期的な登下校時巡回(警察)	○			○	○	R5振り替え
3	挾間	挾間小学校	【新規(地元住民要望)】 挾間郵便局上の墓地周囲	地震発生時に墓石倒壊の恐れがあるのではないかと(県道51号線側と市道清白線側へ)	多数	・ガードパイプの設置	安全指導		○	○ 挾整備		対策困難
1	挾間	挾間中学校	【継続】 挾間幼稚園裏の道から挾間中学校方面に抜ける道	一昨年度の豪雨で崩落。道路が浮いている部分あり。 今後の雨によってはさらに崩れる可能性あり。	30	・崩落箇所の早期、補強・修復・整備 ・周辺に同じような場所がないか点検				○		R5振り替え
2	挾間	挾間中学校	【継続】 古野郷から降りてくる坂道からジョイフルの交差点への道路(挾間小学校通学路)	道路が狭く歩道がない。小学生の登校時間や通勤ラッシュの時間とも重なると危険。特に初瀬井路沿いの道路に自転車通学生横断する時が危険。	100	・道路の拡幅と歩道の設置	○			○	○	R5振り替え
3	挾間	挾間中学校	【新規】 本校の北門より出て、テニスコート東側の初瀬井路沿い道路	設置されているガードレールの高さが低すぎる また、下側の隙間も広く危険	300	・ガードレールの嵩上げ、隙間の解消	安全指導			○ 挾整備		対策中 →対策困難
1	庄内	東庄内小学校	【新規】 ・庄内久住線の五ヶ瀬神社方面へ向かう分岐の横断歩道先から五ヶ瀬ドリームタウン手前三差路まで	・交通量が多く、かつ道が広いため、かなりのスピードで自動車は通り過ぎる。歩道がなくグリーンラインもない、また路側帯も狭いため、大変危険。	10	・路側帯にグリーンベルトを設置 ・歩道やガードパイプを設置	安全指導		○			安全指導
2	庄内	東庄内小学校	【新規】 ・国道210号線南側、内川野前横断歩道前からマルミヤストア前三差路まで	・交通量が多く、かつ歩道が狭い箇所があり、大型トラックなど大きな車が通る時、児童が風圧で道路側に引き込まれそうになることがある。	2	・ガードパイプの設置	安全指導	○				対策済
3	庄内	東庄内小学校	【継続】 庄内久住線の庄内衛生社付近からドリームタウン五ヶ瀬まで	竹田方面への道路が整備されたこともあり、交通量が増加したが、道幅が狭く歩道もない。	19	・グリーンベルトの再塗装	安全指導		○			R3対策中
1	湯布院	由布院小学校	【新規】 やまみハイウェイ(県道)岳本信号の交差点(鳥越方面へ上がる細めの道路)	子どもは、鳥越方面より右側を通って下る。岳本信号を渡るためには、左側へと移動する必要がある。道いっぱいには広がったり、左側に渡る場所がまちまちであったりして危険。道幅も狭いが、車の往来もかなりあり、対策が必要。	14	・横断歩道の設置、もしくは一時停止線の設置 岳本信号から鳥越方面へ曲がる所に設置してほしい。 ※子どもが左側へと渡る場所を1か所に統一するためと、県道から左折して鳥越方面へ曲がる車の注意喚起のため。	安全指導				○	対策困難 →安全指導

令和4年度 由布市通学路点検対策箇所一覧

番号 (優先順)	地域	学校区	通学路の危険箇所(場所)	通学路の状況・危険の内容	通学児童数 (人)	対策内容(要望)	事業主体					対応状況
							学校	国	県	市	警察	
1	挾間	石城小学校	【新規】 石城川郵便局の三叉路	三叉路を横断する際、横断歩道がなく危険。 登校時は、大人数(15人程度)かつ保護者が 付き添っているため問題ないが、下校時、一人 で横断する際に危険である	15	・横断歩道の設置(警察) ・石城小学校入口を示す案内標識の設置 (県) もしくは、案内看板や電柱幕の設置(振興)	安全指 導		○	○ 挾振興	○	・対策済 ・対策困難 ・対策困難
1	挾間	谷小学校	【継続】 酒野から筒口にかけて(酒野公民 館付近から)	抜け道となっておりスピードを出す車が多い。横 断歩道もなくなっている	8	・標識や注意喚起(「通学路」・「スピード落と せ」等)の看板等設置(県)。グリーンベルトの 設置。			○			対応済
市P1	挾間	挾間小学校	【新規】岩尾酒店～下市公民館～ 八坂神社	側溝のふたがない箇所があり、児童転落の恐 れがある。		・側溝のふた掛け	安全指 導			○ 建設課		対策中
市P2	挾間	挾間中学校	【継続】山王二十一社の変則五差 路	抜け道となっておりスピードを出す車が多い。横 断歩道がカーブ手前にあるため危険である。		・信号機の設置	安全指 導				○	対策済
市P3	挾間	挾間中学校	【継続】海老毛～中学校	道幅が狭く見通しも悪いため危険である。		・標識や注意喚起(「通学路」・「スピード落と せ」等)の看板等設置	安全指 導			○ 挾振興		対策済
市P4	庄内	阿南小学校	【継続】学校南側道路	道幅が狭く、歩行者と車輦が接触する恐れがあ る。		・標識や注意喚起(「通学路」・「スピード落と せ」等)の看板等設置	安全指 導			○ 庄振興		対策済
市P5	庄内	西庄内小学校	【継続】江藤清志宅から学校方面 へのカーブ 県道東長宝西線(719号線)	過去の大雨で崩れたものを一時的に処理され ているような状態。		・土砂崩れ予防対策(大雨で崩れたことあり)	安全指 導		○			対策済
市P6	湯布院	由布院小学校	【継続】パチンコサンフレッシュ～A コープ間 県道湯布院別府線(216号線)	目撃隊駐屯地からの車両とAコープ～パチンコ 店横断歩道者が接触の可能性がある。・凹み 箇所が広いため、雨天時は水たまりが大きくな る。		・既設信号機の歩車分離式化。(警察) ・パチンコ店側横断歩道の凹み解消。(県)			○		○	対策済
市P7	湯布院	由布院小学校	【継続】ベルアンジュ由布2棟～線 路 市道宮川線	陥没箇所が多数あり、歩行者、自転車の転倒 の危険がある。		・道路の陥没地点の穴埋め。	安全指 導			○ 湯整備		対策済
個別1	挾間	挾間小学校	【新規】北方交差点付近 市道向原別府線	交差点付近のカーブにより見通しが悪く危険で ある。		・路側帯にグリーンベルトを設置 ・歩道やガードパイプを設置	安全指 導			○ 挾整備 建設		対策中
個別2	挾間	挾間小学校	【新規】国道210号挾間三差路付 近	交通量も多く、危険である。		・南側の歩道が途切れているためグリーンベ ルト等を設置。		○				対策済
個別3	湯布院	塚原小学校	【新規】塚原小学校付近 市道塚原2号線	通学路付近横断歩道がわかりづらくなってし まっているため危険である。・鳥居付近の路側 帯も消えている。		・ダイヤモンド設置。(警察) ・鳥居付近の路側帯再塗装。(市)	安全指 導			○ 湯整備	○	対策済
個別4	挾間	挾間小学校	【新規】向原駅前-挾間小学校間	向之原駅前は交通量も多く歩道も未整備のた め、改善が必要である。		・県道改良工事	安全指 導		○			対策中