

令和6年度 由布市通学路点検対策箇所一覧

| 番号 (優先順) | 地域 | 学校区 | 通学路の危険箇所(場所) | 通学路の状況・危険の内容 | 通学児童数 (人) | 対策内容(要望) | 事業主体 | | | | | 対応状況 |
|-------------|-----|------|---|---|--------------|--|------|---|---|-----------------|-----------|---|
| | | | | | | | 学校 | 国 | 県 | 市 | 警察 | |
| 1 | 挟間 | 由布川小 | 【新規】 赤野 旧中尾商店付近三叉路 (県道601号小挟間大分線) | ・直線道路が続いているが、信号がないためスピードを出す車が多い。 | 20 | ・信号を設置してほしい。 | 安全指導 | | | | ○ | 対策困難 ⇒安全指導 |
| 1 | 挟間 | 挟間小 | 【新規】 挟間三叉路のお多福から旧カメラのヒラオカ力前のグリーンベルト (国道210号線) | 挟間三叉路のお多福から旧カメラのヒラオカ力前のグリーンベルトで信号待ちをする際や歩行中に児童が車道にはみ出す危険性がある。防護柵がガードレールを設置してほしい。 | 200 | 挟間三叉路のお多福から旧カメラのヒラオカ力前のグリーンベルトで信号待ちをする際や歩行中に児童が車道にはみ出す危険性があるので、防護柵がガードレールを設置してほしい。 | 安全指導 | ○ | | | | 対策中(由布市、挟間小) |
| 1 | 湯布院 | 川西小 | 【継続】 国道210号線の歩道の除草作業 | ・歩道の左右から草が出ていて歩行に支障が出ている。 ・草をよけながら登校するような状態。 | 10 | ・これからも定期的な除草作業をお願いします。 | 安全指導 | ○ | | | | 対策済 |
| 1 | 塚原 | 塚原小 | 【新規】 塚原小学校前道路(市道塚原2号線) | 歩行者用の白線が消えている。 「スクールゾーン」の字が薄くなっている。 | 15 | 歩く場所が分かるよう、グリーンベルトを整備してほしい。 ドライバーが認識できるように塗り直してほしい。 | 安全指導 | | | ○ 湯整備 | ○ (追加) | 対策済 |
| 1 | 挟間 | 挟間中 | 【継続】 挟間幼稚園裏の道から挟間中学校方面に抜ける道 (市町村道その他) | 以前の豪雨で崩落。道路が浮いている部分あり。 今後の雨によってはさらに崩れる可能性あり。 雨だけでなく地震でも崩れる可能性がある。 | 30 | ・崩落箇所の早期、補強・修復・整備をして欲しい。 ・周辺に同じような場所がないか点検して欲しい。 | 安全指導 | | | ○ 挟整備 | | 対策中 |
| 1 | 庄内 | 庄内中 | 【新規】 庄内町柿原ホームセンターオアシスプラス館前 (県道52号別府庄内線) | 横断歩道や斜線が消えていて、道路上の区画線がわからない。 | 40人 | 塗装し直してください。 | 安全指導 | | ○ | | ○ (追加) | 対策済(県) 対策困難(警察) ⇒安全指導 |
| 追加① | 挟間 | 石城小 | 【R3継続】 向之原別府線の三船道路 | 交通量が多くスピードを出す車が多い。歩道側に行くためには横断する必要があり危険。本校児童7人がこの道路を横断しているが、横断歩道がないところを渡るを得ない。特に下りきった箇所は見通しが悪く危険で、毎日保護者が安全を確認して渡している。 | 7人 | 横断歩道新設以外の通学路安全対策。スピード注意の看板など。 | 安全指導 | | | ○ 挟振興 挟整備 | ○ | 対策済(挟振興) 対策中(挟整備) 対策困難(警察) ⇒安全指導 |
| 追加② | 庄内 | 阿南小 | 【R6新規】 学校北側の道路(市道長宝中央線) | 交通量が多くスピードを出す車が多い。学校側に行くためには横断する必要があり危険。通学路として定められている箇所は支援学校側から来る車が見えずらくスピードが出ているため事故の心配がある。 | 6人 | 横断歩道新設以外の通学路安全対策。スピード注意の看板など。 | 安全指導 | | | ○ 庄振興 建設 | ○ | 対策中(庄振興) 対策中(建設) 対策困難(警察) ⇒安全指導 |