

平成24年度 由布市通学路点検対策箇所

番号	地域	学校区	通学路の危険 要注意箇所	通学路の状況 危険の内容	通学児童 数(人)	対策内容	事業主体					対応状況
							学校	国	県	市	警察	
1	挟間	石城小学校	高崎・惟福寺東県道歩道	歩道幅が狭く、急カーブである。	10	・カラー舗装の実施(県)			○			対策済
2	挟間	石城小学校	高崎・惟福寺前三叉路	急カーブで県道通行車両がスピードを出し、一時停止しない車両もある。	10	・押しボタン信号機の設置(警)					○	対策済
3	挟間	石城小学校	株式会社デンケンエンジニアリング前三叉路	雨天時は冠水する。	10	・道路改良(県)			○			対策済
4	挟間	石城小学校	高崎3912番地(田中宅)前交差点	市道と県道の交差点で、信号がない。児童クラブ施設進入口がある。	20	・安全指導(学)	○					対策済
5	挟間	石城小学校	幼稚園下の石城川にかかる旧道の橋	雨が降ると冠水。欄干が低い。	10	・排水対策、欄干の嵩上げ(市) → ・安全指導(学)	○				○整備	対策済
6	挟間	石城小学校	石城夢大橋上	雨天時に橋上が冠水する。	5	・舗装補修(市)					○	対策済
7	挟間	石城小学校	三船地区集落の市道	ワタキューセイモア株式会社からの大型車両が多く、児童に接近して危険。	6	・安全指導(学)	○					対策済
8	挟間	石城小学校	三船地区県道別府・挟間線	ガードレールもなく、車の通行量が多い。自動車スピードの出過ぎ。	6	・安全指導(学) ・減速を促す標識の設置(市)	○				○	対策済
9	挟間	石城小学校	来鉢地区辻の市道水路	雨天時に増水し、道路に水があふれる。	8	・水路改修(市)					○整備	対策中
10	挟間	石城小学校	田代地区の急カーブ	急坂で危険。通行量が多く危険がある。	2	・道路拡幅(市) → ・通学路ではなくなった					○	取り下げ
11	挟間	由布川小学校	中尾商店前～宮田団地入口	歩道を示すラインがない。中尾商店側から上って下るとい見通しの悪い道路で、自動車もスピードを出すケースが多い。	10	・路面表示(県)			○		○	対策済
12	挟間	由布川小学校	中尾商店前(県道小挟間大分線)	交通量が多く、変則四差路だが、信号機がない。道路横断に注意が必要。	20	・人感センサーの設置(警)			○		○	対策済
13	挟間	由布川小学校	由布川小～赤野地区(県道小挟間大分線)	交通量が大変多い。歩道があるものの、ガードレールがない。	100～200	・路面表示(県)			○			対策済
14	挟間	由布川小学校	医大病院裏(病院職員車両進入口前)	東院方面に向かう下り坂で、スピードを出す車が多い。朝は医大行き車両が渋滞するため、一般車両が反対車線に飛び出し、追い越しや路側帯ラインを越えて侵入車両を追い越すなど、歩道を歩く児童が危険な目に遭うことが多い。現在病院施設を建設中な為、大型の工事車両も多い。	130	・カラー舗装の実施(県)			○			対策済
15	挟間	由布川小学校	小学校東側下原団地交差点	変則四差路で団地側からが上り坂で見通しが悪く、自転車の飛び出しが多く、自動車も徐行しない場合が多い。	130	・安全指導(学) ・徐行を促す路面表示(市)	○				○	対策済
16	挟間	由布川小学校	古野郷団地から旧県道に出る交差点	道路が狭い。路側帯を示すライン無し。朝、車の通行量が少ない反面、スピードを出す車が多い。	18	・減速を促す路面表示(市)					○	対策済

平成24年度 由布市通学路点検対策箇所

番号	地域	学校区	通学路の危険 要注意箇所	通学路の状況 危険の内容	通学児童 数(人)	対策内容	事業主体					対応状況
							学校	国	県	市	警察	
17	挾間	由布川小学校	学校正門前	登校児童は正門前カーブに差し掛かる場所で、道路を横断するが、横断歩道が無い。	340	・安全指導(学)	○			○		対策済
18	挾間	挾間小学校	JR向之原駅前旧県道	朝の通勤通学時間帯に国道210号の抜け道(鶴田～柏野「焼肉店・白頭山」まで)になっていること、同尻地区方面から大分市方面への抜け道になっていること、JR向之原駅利用者の通勤者・送迎車の通行になっていることが重なり、通学児童の列に接近するように多くの車が往来している。スピードを出す車も多く、児童と車のミラーの接触が発生している。	150	・安全指導(学) ・減速を促す路面表示(グリーンベルト)(市)	○			○		R3へ振替
19	挾間	挾間小学校	上市地区挾間保育園前	通勤時間帯に保育園へ園児を送る車両の通行時に重なり、車の通行量が多く、児童の列に接近するように車の往来がある。	20	・道路改良(県)			○			Rへ3振替
20	挾間	挾間小学校	柏野公民館～即願寺	坂道の急カーブが続き、歩道もない道路を児童が通学している。	20	・安全指導(学)	○					対策済
21	挾間	挾間小学校	同尻橋から向原商店街交差点	見通しの悪い交差点で、朝の車の通行量の多い時間帯での利用はヒヤリとする場合が多い。横断歩道のラインも薄くなっている。交差点で車が減速しない。	20	・安全指導(学)	○					対策済
22	挾間	挾間小学校	同尻橋から向原商店街交差点までの道路	狭い道路で車の離合が困難。谷方面からの大分方面への抜け道でもあり、車の多い通勤通学時間帯に同尻・田の小野地区の児童が利用している。	20	・安全指導(学)	○					対策済
23	挾間	挾間小学校	同尻橋	欄干が低く、自動車との離合時はヒヤリとする場面がある。	20	・欄干の嵩上げ(市)				○整備		対策済
24	挾間	挾間小学校	上市地区「新鮮市場」横市道(挾間保育所・幼稚園～医大道路)	通学時間帯は幼稚園児の通園路でもあるが、道が狭く、210号への抜け道となり、通行量が多い。	40	・安全指導(学) ・外側線の設置(市)	○			○		対策済
25	挾間	挾間小学校	学校西側(消防ポンプ小屋～体育館北)	道幅が狭く、見通しが悪い。	20	・道路拡幅(市)				○		対策済
26	挾間	挾間小学校	下市地区用水路と隣接する市道が狭く危険	道幅が狭く、用水路とも隣接しており離合時に危険がある。	2	・道路拡幅(市)				○		対策済
27	挾間	谷小学校	酒野～三国境	道路が狭く、路側帯もなく、木が生い茂り暗い。電灯も無し。	2	・路側帯設置(県)			○			対策中
28	挾間	谷小学校	酒野地区白岳神社前五差路	変則五差路のため、視界が悪く、交通事故も度々発生している。	9	・安全指導(学)	○					対策済
29	挾間	谷小学校	中恵地区県道	大型ダンプ等の通行量が多くて危険。一部分でガードレールと歩道が無い。	9	・カラー舗装の実施(県)			○			対策済
30	挾間	谷小学校	中恵・山田交差点	三叉路が2か所続き、大型トラックの通行が多い。見通しが悪く、5月に児童の交通事故が発生。	4	・安全指導(学)	○					対策済

平成24年度 由布市通学路点検対策箇所

番号	地域	学校区	通学路の危険 要注意箇所	通学路の状況 危険の内容	通学児童 数(人)	対策内容	事業主体					対応状況
							学校	国	県	市	警察	
31	挟間	谷小学校	中恵団地内道路	篠原地区方面へ抜ける近道となっており、交通量が多い。急カーブありで、見通しが悪い。団地内のため、子どもの数が多い。	37	・安全指導(学)	○					対策済
32	挟間	谷小学校	底鶴地区市道	篠原地区へ下った道路で、雨天時には雨水が濁流で流れていく。国道210号線のう回路になっており、最近、通行量が増えている。	3	・安全指導(学)	○					対策済
33	挟間	谷小学校	谷中村～小学校	急カーブが続き、視界が悪く、路側帯がなく、通行が危険。	9	・安全指導(学)	○					対策済
34	庄内	阿南小学校	由布支援学校上交差点	交通量増加で、スピードを出す車が多い。横断歩道幅が長くて渡るのに注意が必要。	10	・安全指導(学)					○	対策済
35	庄内	阿南小学校	県道別府庄内線と小野屋商店街前道路交差点	一時停止しない車が多く、通行でヒヤリとすることが多い。	6	・一時停止の明確な表示(警)			○		○	対策済
36	庄内	阿南小学校	県道別府庄内線～阿南小正門の間	道路幅員が狭く、車との離合が危険。抜け道になっている。	30	・安全指導(学)	○					対策済
37	庄内	阿南小学校	(株)インタープリッツ南四差路	変則的四差路で見通しが悪い。交通量も増え、大型車も多い。	5	・道路拡幅(市)					○	対策済
38	庄内	阿南小学校	エーワンモータース事務所そば「阿南橋」	欄干が低い。	5	・高い欄干の設置(市) →重要文化財のため対応費用膨らみ困難。対策内容を「防護柵の設置」に変更し対応済					○	対策済
39	庄内	阿南小学校	五福地区378-1番地(足達宅)前四差路	水路有り。道が狭く、見通しが悪い。	17	・安全指導(学)					○	対策済
40	庄内	阿南小学校	小学校北入口横断歩道	市道をスピードを出す車が多い(櫟木まで道路が抜けると増加が予想される)。学校が道下にあることがわかり難い。	10	・減速を促す路面表示(市)					○	対策済
41	庄内	大津留小学校	県道52号線	全般的にスピードを出す車両が多い。	11	・減速を促す標識の設置(県)			○			対策済
42	庄内	東庄内小学校	大龍地区若林橋	道幅が広い一本道でスピードを出した車が多い。	8	・減速を促す路面表示(市)					○	対策済
43	庄内	東庄内小学校	県道庄内久住線	交通量が多い。道幅が狭く、路側帯のみで危険。市営住宅から40名ほどが登校。	40	・道路改良(県)			○			対策中
44	庄内	東庄内小学校	JA四恩の杜から下った道路と国道210号との交差点	210号から入ってくる車に横断中の子どもが見えにくい。坂道を下ってくる車のスピードの出し過ぎ。	15	・減速を促す路面表示(市)					○	対策済
45	庄内	西庄内小学校	上小原住宅入口～庄内ストアの国道210号歩道	部分的に歩道が整備されておらず、ガードレールもなく、通行が危険。	9	・ガードレール設置(国)		○				対策済
46	庄内	西庄内小学校	甲斐田大橋	欄干が低く、落ちる危険性あり。	18	・高い欄干の設置(市) → ・安全指導(学)	○				○	対策済

平成24年度 由布市通学路点検対策箇所

番号	地域	学校区	通学路の危険 要注意箇所	通学路の状況 危険の内容	通学児童 数(人)	対策内容	事業主体					対応状況
							学校	国	県	市	警察	
47	庄内	西庄内小学校	甲斐田入口からJR甲斐田踏切～学校裏	歩道がなく、途中から道路が狭い。	20	・安全指導(学)				○		対策済
48	庄内	西庄内小学校	東家地区水路	水路がむき出しである。過去に児童が落ちた事故が発生。	38	・安全指導(学)	○					対策済
49	庄内	南庄内小学校	(479番)篠田則秋宅～小学校の三叉路	通学路として利用している道路の道幅が狭い。対向車両が見えにくい。	8	・安全指導(学)	○					対策済
50	庄内	南庄内小学校	1の三叉路～小学校	ガードレールが途中で切れている。道も狭い。	8	・安全指導(学)	○					対策済
51	庄内	南庄内小学校	(1014番)大島安男宅横の水路	水路がむき出しになっている。児童が落ちた事故が発生した。	9	・安全指導(学)	○					対策済
52	庄内	南庄内小学校	(908番)麻生文義宅前水路	水路がむき出しになっている。	9	・安全指導(学)	○					対策済
53	庄内	南庄内小学校	(1058番)麻生ツトム宅前水路	水路がむき出しになっている。	9	・安全指導(学)	○					対策済
54	庄内	南庄内小学校	(652-2番)大津留正美宅～阿部明宅の田んぼ沿い道路	道路下に深い田んぼがある。ガードレールが一部分のみあり。	3	・安全指導(学)	○					対策済
55	庄内	南庄内小学校	柿原地区側～(168-2番)平松哲雄宅の上り坂	ガードレールが途中で切れている。道も狭く、狭く、暗いトンネルあり。	8	・安全指導(学)	○					対策済
56	庄内	阿蘇野小学校	小学校入口近く、風間文雄宅(4473番地)西側児童の通学集合地点。	道路一部が陥没、中身がスカスカの状態であり、陥没箇所あり。	5	・道路補修(市)				○		対策済
57	庄内	阿蘇野小学校	「阿蘇野小学校・阿蘇野幼稚園」標識の移設	標識に従って児童の学校進入路に学校訪問車両が入ってくる。狭い道路のため、学校では保護者や関係者車両の通行を控えてもらっている。	15	・安全指導(学)	○					対策済
58	庄内	阿蘇野小学校	小学校入口～原中橋・阿蘇野橋の間	急カーブで、ガードレールが切れている。道路幅も狭くなり、学校に向かって右側が崖となっている。また、路側帯のラインや文字(「急カーブ」?)も消えている。	10	・安全指導(学)	○					対策済
62	湯布院	湯平小学校	下湯平～小学校の通学路(農道と温泉場への道の合流地点)畑農産物販売所から約100m上横断歩道前。	樹木が覆う所があり、道が狭くなり、危険。落石溜りがあり、ネットを越えて路肩まではみ出していた。	18	・落石防護ネットの補修(県)			○			対策済
63	湯布院	湯平小学校	下湯平～小学校の旧道沿い(湯平駅東 工藤文武宅横)	崖の崩落箇所あり。	9	・安全指導(学)	○					対策済
64	湯布院	川西小学校	JR南由布駅前～中川踏切	歩道幅が狭い。	27	・路肩ポールを設置(県)			○			対策済
65	湯布院	川西小学校	川西交流センター～小学校の国道210号小学校～鮎川方面	一部、ガードレールが無い箇所がある。	31 4	・ガードレール設置。溝グレーチングの土あげ(国)		○				対策済

平成24年度 由布市通学路点検対策箇所

番号	地域	学校区	通学路の危険 要注意箇所	通学路の状況 危険の内容	通学児童 数(人)	対策内容	事業主体					対応状況
							学校	国	県	市	警察	
66	湯布院	由布院小学校	中依バス停前県道別府一の宮線	道幅が狭く、冬の凍結時はスリップ事故発生。	4	・安全指導(学)	○					対策済
67	湯布院	由布院小学校	吉村歯科医院前道路	道路幅が狭い。	12	・安全指導(学)	○					対策済
68	湯布院	由布院小学校	児童公園横水路	ガードレールがなく、雨天時は水があふれる。 水路蓋なし。	13	・転落防護柵の設置(市)				○		対策済
69	湯布院	由布院小学校	参宮通り	歩道側が低く、雨天時の歩行が困難。	40	・安全指導(学)	○					対策済
70	湯布院	由布院小学校	見成寺前道路	道幅が狭い。児童と車の接触の危険性あり。	6	・安全指導(学)	○					対策済
71	湯布院	由布院小学校	仏光寺前水路	水路蓋なし。	78	・安全指導(学)	○					対策済
72	湯布院	由布院小学校	石武地区・長因寺近く水路	水路蓋なし。	68	・安全指導(学)	○					対策済
73	湯布院	由布院小学校	総合グラウンド周辺	雨天時の水溜りの解消	10	・舗装補修(市)				○		対策済
74	湯布院	由布院小学校	由布院駅中学側「メゾンもりやま」～「コーポい けだ」間水路	水路蓋なし。深い。	17	・安全指導(学)	○					対策済
75	湯布院	由布院小学校	川北地区の通学路と路面損傷が激しく通学生 の転倒事故等が発生	路面損傷が大きい。通学生の転倒事故も発生 している。	150	・舗装補修(市)				○		対策済
76	湯布院	塚原小学校	小学校～変則四差路(ハンモック前) (県道 鳥越・湯布院線と市道の交差点)	道路が狭い。歩道がない箇所がある。	20	・安全指導(学)	○					対策済
77	庄内	由布支援学校小学 部	由布支援学校上交差点	交通量増加で、スピードを出す車が多い。横断 歩道幅が長くて渡るのに注意が必要。	徒歩5	・安全指導(学)	○					対策済