

# 令和5年度 由布市通学路点検対策箇所一覧

通し番号	番号 (優先順)	地域	学校区	通学路の危険箇所(場所)	通学路の状況・危険の内容	通学児童数 (人)	対策内容(要望)	事業主体					対応状況		
								学校	国	県	市	警察			
1	1	挾間	石城小	【R3継続】 向之原別府線の三船道路	交通量が多くスピードを出す車が多い。歩道側に行くためには横断する必要がある危険。	7人	本校児童7人がこの道路を横断しているが、横断歩道がないところを渡らざるを得ない。特に下りきった箇所は見通しが悪く危険で、毎日保護者が安全を確認して渡している。横断歩道ができないものだろうか。	安全指導					○	対策困難 ⇒安全指導	
2	1	挾間	由布川小	【新規】 医大官舎から妙蓮寺付近までの旧道 市道下黒野喜多里線	・スピードを出す車が多い。 ・「徐行」と道路標示はあるが、消えかかっている	60人	・グリーンベルトの設置 ・運転手に分かりやすい立体的な道路標示の設置。	安全指導				○	挾整備	対策中	
3	2	挾間	由布川小	【新規】 由布川小学校前から旧道に入った三差路	・スピードを出す車が多い。	60人	・三差路のところでできるのであれば「一旦停止」の表示をしてほしい。	安全指導						○	対策困難 ⇒安全指導
4	3	挾間	由布川小	【新規】 サントピアから徳蔵に向かう坂道 県道小挾間大分線	・歩道が狭いため、中学生や高校生が車道を自転車で通り、自動車との接触事故が起きている。	50人	・自転車専用ゾーンの設置。難しいようであれば、歩道の中に色分けして自転車と歩道の分離をしてほしい。	安全指導				○		対策困難 ⇒安全指導	
5	4	挾間	由布川小	【新規】 徳蔵前の坂道	・グリーンベルトが消えて見えないため、車道側に寄ってしまう子どもがいる。	50人	・グリーンベルトの塗りなおし。	安全指導				○		対策中	
6	1	挾間	挾間小	【新規】 きらりこども園入口から利光商店までの野田向原線	黒川橋開通に伴い、交通量が増加しているが、歩道等がなく、特に出入口の道幅が狭く、見通しが悪い。一部グリーンベルトや通学路の表示も消えかかっている。	150	・きらり保育園前の消えかかった横断表示、グリーンベルトの再塗装	安全指導				○	挾整備	対策中	
7	2	挾間	挾間小	【R3継続】 古野郷から降りてくる坂道からジョイフルの交差点への道路 市道向原別府線	道路が狭く歩道がない。小学生の登校時間や通勤ラッシュの時間とも重なると危険。非常に危険な箇所であるため、小学校の通学路の危険箇所として再掲。一部区間道路が拡張されているが、グリーンベルト等の表示がない。	15	・定期的な登下校時巡回(警察) ・歩道・グリーンベルトの設置	安全指導				○	挾整備	○	対策中 対策継続
8	3	挾間	挾間小	【継続】 焼肉白頭山からディアハサマへ抜ける道との交差点まで 市道茶園畑向原線	通勤帰宅時の抜け道となっているため交通量が多く、道幅が狭く歩道がない。一部グリーンベルトや通学路の表示も消えかかっている。	100	・区間内に路面標示(通学路)設置などの対策 ・定期的な登下校時巡回 ・登下校時の車両通行規制	安全指導				○	挾整備	○	対策中 対策困難
9	1	庄内	阿南小	【新規】 小野屋駅～学校の小道	小道に手すりがないところがあり、転落する恐れがある。	2	・手すりの設置	安全指導							安全指導
10	2	庄内	阿南小	【継続】 学校南側道路 (南西門～県道52号方面) 市道小野屋櫟木線	ガードレールや柵がないところがあり、転落する恐れがある。	15	・ガードレールの設置	安全指導					○	建設課	対策困難 ⇒安全指導
11	3	庄内	阿南小	【新規】 県道52号 久大線ガード付近 市道小野屋瀬口線	歩道のガードパイプが錆びて、数か所外れている。下は崖なので転落の恐れがある。	15	ガードパイプ補修						○	建設課	対策済
12	1	庄内	東庄内小	【継続】 ・庄内久住線の庄内衛生社付近からドリームタウン五ヶ瀬まで	・竹田方面への道路が整備されたこともあり、交通量が増加した。グリーンラインはあるが、道幅が狭く歩道もない。	14	・注意喚起を記した看板設置	安全指導					○	庄振興	対策中
13	2	庄内	東庄内小	【新規】 ・国道210号線ローソン庄内店前交差点から黒ヶ鶴の新竜橋まで 市道小野屋原口線	・佐藤医院入口付近より歩道がなくグリーンラインもない、また路側帯も狭いため、大変危険。	1	・歩道以外の路側帯にグリーンラインを設置 ・注意喚起を記した看板設置	安全指導					○	建設課 庄振興	対策中 対策中

# 令和5年度 由布市通学路点検対策箇所一覧

通し番号	番号 (優先順)	地域	学校区	通学路の危険箇所(場所)	通学路の状況・危険の内容	通学児童数 (人)	対策内容(要望)	事業主体					対応状況	
								学校	国	県	市	警察		
14	1	由布院	由布院小	【新規】 由布見通り五差路付近 田中市方面から五差路に入る手前	住居の植木が歩道にかなり入り込み、雨天時に児童が傘をほぼ真横まで傾けたり、車が来てなければ道路まで出て通学している状況。	40人程度	家の持ち主に相談して、選定をお願いしたい。			○				対策済
15	2	由布院	由布院小	【新規】 セブンイレブン湯布院川上店横の横断歩道 そばの水路のふた付近(セブンイレブン側) 横断歩道手前 市道乙丸線	地面と水路のふた(金属製・格子状)と地面の高さが違うため、雨天時に水たまりができる。その水たまりを避けて、水路のふたの上を自動車が歩くと滑る。また、気がつかず水たまりに入り、靴がずぶぬれになる児童もいる。	60人程度	段差を埋めていただきたい。				○	湯整備		対策済
16	3	由布院	由布院小	【新規】 旧やまなみ(スナック)店舗前の舞台状のもの	舞台状のものが木製で、ずいぶん古く朽ちている箇所もみられる。児童が上りけがをする可能性もある。	40人程度	持ち主との相談の上、看板等で危険を伝え、立ち入り禁止の措置がとれるようお願いしたい。(撤去ができればなおありがたいが)	安全指導						安全指導
17	4	湯布院	由布院小	【R4継続】パチンコサンフレッシュ～Aコープ間 県道湯布院別府線(216号線)	自衛隊駐屯地からの車両とAコープ～パチンコ店横断歩道者が接触の可能性がある。・凹み箇所が広いため、雨天時は水たまりが大きくなる。		・既設信号機の歩車分離式化。(警察) ・パチンコ店側横断歩道の凹み解消。(県)	安全指導		○			○	対策済 対策困難 ⇒安全指導
18	5	湯布院	由布院小	【R4継続】ベルアンジュ由布2棟～線路 市道宮川線(湯布院町川上3610番地1)	陥没箇所が多数あり、歩行者、自転車の転倒の危険がある。		・道路の陥没地点の穴埋め。				○	湯整備		対策済
19	1	湯布院	川西小	【新規】 農村交流センターからデイリーストアまでの歩道はあるが、ガードレールがない	・交通量も多く、速度が速い。歩道が一段高くなっているため、転落の恐れもあり。低学年のため、急に飛び出す恐れがある。	5	・ガードレールの設置	安全指導	○					対策中
20	2	湯布院	川西小	【新規】 上津々良踏切…道が狭いため、車が来ると並ぶと危険 市道津々良奥江線	・交通量は、少ないが車と同じ道を歩くため歩道が欲しい。	1	・歩道の設置 ・グリーンベルトの設置				○	湯整備		対策困難
21	3	湯布院	川西小	【新規】 下依踏切…車が多く歩道がない。踏切前後も歩道が見えにくい 県道11号	・グリーンベルトもしくは歩道の新規設置 ・ガードレールの設置	3	・グリーンベルトの設置 ・歩道の設置	安全指導		○				対策中
22	4	湯布院	川西小	【新規】 学校前のコミュニティバス昇降所	・降りた後の路側帯に草及び土があり、歩道が見えにくい ・学校前の横断歩道は、朝の時間交通量が多く、横断歩道を渡るのが危険	1	・グリーンベルトの設置、路面の整地 ・信号機の設置	安全指導	○				○	対策中 対策困難 ⇒安全指導
23	1	湯布院	塚原小	【新規】 鳥越湯布院線 鳥越橋	見通しが悪く、トラックも通り、すれ違うときに危険を感じる。 ※以前、欄干を高くしてもらっているが、水も少なく底までの高さがかなり高いので	5	見通しがよくなるように、橋の幅を広くして道路も直線になるとありがたい。	安全指導		○				対策困難 ⇒安全指導
24	1	挾間	挾間中	【継続】 挾間幼稚園裏の道から挾間中学校方面に抜ける道	一昨年度の豪雨で崩落。道路が浮いている部分あり。今後の雨によってはさらに崩れる可能性あり。	30	・崩落箇所の早期、補強・修復・整備 ・周辺に同じような場所がないか点検	安全指導			○	挾整備		対策困難 ⇒安全指導
25	2	挾間	挾間中	【継続】 古野郷から降りてくる坂道からジョイフルの交差点への道路(挾間小学校通学路)	道路が狭く歩道がない。小学生の登校時間や通勤ラッシュの時間とも重なると危険。特に初瀬井路沿いの道路に自転車通学生横断する時が危険。	100	・道路の拡幅と歩道の設置	安全指導			○			対策中 対策継続
26	1	庄内	庄内中	【新規】 柿原49番地 (学校北西側の下り坂)	道幅が狭く見通しが悪いので、自動車と自転車・徒歩通学生が接触しそうで危ない。	40人	【要望】 学校・保護者・地域カーブミラーを設置して欲しい。				○	庄振興		対策済

# 令和5年度 由布市通学路点検対策箇所一覧

通し番号	番号 (優先順)	地域	学校区	通学路の危険箇所(場所)	通学路の状況・危険の内容	通学児童数 (人)	対策内容(要望)	事業主体					対応状況
								学校	国	県	市	警察	
市教委①	個別 (市広聴)	庄内	阿南小	【新規】 国道210号線沿い由布高校付近歩道	信号のない横断歩道。由布高校側に街灯がない為直前まで歩行者に気づきにくい。下り坂のためスピードも出ていて危険。		・押しボタン信号機の設置 ・横断歩道の由布高校側に街灯の設置	安全指導	○			○	対策中 対策済
市教委②	個別 (市広聴)	挾間	挾間小	【新規】 ローソン由布挾間店(車検のコバック付近)歩道 国道210号	歩道上に柵があり、自転車歩行者は一度車道に出て避けている。車と接触しそうになっているため危険。		歩道上の柵の撤去、移設。	安全指導	○				対策中
市教委③	個別 (自治区要望)	庄内	阿南小	【新規】 市道王の字線(あなみ保育園前から南進)	道路舗装の劣悪。		U字溝工事に伴う道路の全面舗装。	安全指導			○ 建設課		対策中
市教委④	個別 (自治区要望)	挾間	由布川小	【継続】 由布川グランドからサンヒルズ挾間団地までの間	道路幅が狭く、車もスピードを出して通る為危険。見通しも悪く歩行者が見えにくい。また、側溝に蓋がないので、非常に危険。		・側溝の蓋かけ ・困難であれば反対側路側帯の幅を確保し、グリーンベルト設置 ・支障木の伐採			○			対策済
追加①	1	湯布院	由布院小	【新規】 由布院小学校とラックホール前道路	速度表示がないため交通量が多く、スピードを出す車が多い。由布院小学校からラックホール側に行くためには横断する必要があるため危険。	多数	交通量も多く、かなりスピードを出す車が多いため速度抑制措置をしてほしい。(ゆふ見通りや平成通りは制限速度30kmが適用されている。)	安全指導				○	対策中
追加②	2	挾間	挾間小	【新規】 向原商店街を含む挾間小学校周辺道路	・スピードを出す車が多い。 ・抜け道として使用されるため危険である。	多数	「ゾーン30」として指定してもらいたい。	安全指導				○	対策中
追加③	3	挾間	挾間小	【新規】 きらりこども園から黒川橋まで	黒川橋開通に伴い交通量が増加しているが、歩道等がなく特に出入口の道幅が狭く見通しが悪い。一部グリーンベルトや通学路の表示も消えかかっている。	150	・きらり保育園前の消えかかった「文」の再塗装	安全指導			○ 挾整備		対策中
追加④	4	挾間	挾間小	【新規】 向之原商店街通りから黒川橋へ向かう道路入口	黒川橋開通に伴い交通量が増加しているが、歩道等がなく特に出入口の道幅が狭く見通しが悪い。一部グリーンベルトや通学路の表示も消えかかっている。	多数	・「文」の塗装	安全指導			○ 挾整備		対策中