





由布市橋梁長寿命化計画

本計画は、令和3年度までの点検結果に基づく計画であり、今後の点検結果や現場条件等により適宜更新を行います。

【橋長15m以上】

(令和4年4月)

番号	橋梁の基本情報							最新の点検結果				全体計画								
	路線		橋梁名	所在地	建設年度	橋長(m)	全幅員(m)	構造形式	点検実施年	総合健全度	補修設計着手年	経過観察	●:定期点検 ○:補修工事 ◎:架替工事							
	番号	路線名											R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	
113	3074	砂瀧線	再逢橋	由布市湯布院町湯平	1989	18.40	1.60	鋼橋	H29	II	-	-		●						●
114	3079	田伏線	中鶴橋	由布市湯布院町湯平	1996	16.50	5.20	PC橋	H29	II	-	-		●						●
115	3092	石ムシ線	上前田橋	由布市湯布院町川上	1963	18.40	2.80	RC橋	R3	II	-	-	●						●	
116	3096	中依大南線	中依跨線橋	由布市湯布院町中川	2017	15.10	4.73	鋼橋	R1	II	-	-				●				
117	3107	佐土原若杉線	前田橋	由布市湯布院町川北	1999	17.20	8.20	PC橋	R3	II	-	-	●						●	
118	3109	高速側道1号線	城ヶ尾跨道橋	由布市湯布院町川北	1996	39.24	4.80	PC橋	R2	II	-	-					●			
119	3004	六所線	しずみ橋	由布市湯布院町川上	2009	18.50	8.50	PC橋	H30	II	-	-			●					
120	2101	小野屋榎木線	榎木橋	由布市庄内町榎木	2012	47.00	9.32~10.95	鋼橋	R3	II	-	-	●						●	
121	2548	小野屋畑田線	小野屋橋	由布市庄内町西長宝	1936	23.00	6.60	RC橋	H30	III	未着手	-		○	●		○			
122	2547	小野屋瀬川線	新大津留橋	由布市庄内町東大津留	1986	39.10	9.10	PC橋	H30	II	-	-			●					
123	2153	長宝中央線	綾織橋	由布市庄内町東長宝	2011	36.00	8.20	PC橋	R1	II	-	-				●				
124	2153	長宝中央線	東間田橋	由布市庄内町東長宝	2011	43.00	8.20	PC橋	R1	II	-	-				●				
125	3143	乙丸並柳2号線	梅海橋	由布市湯布院町川上	不明	21.45	2.80	RC橋	R1	II	未着手	-				●	○	○		
126		認定外道路	面工跨道橋	由布市湯布院町川北	1996	53.54	4.80	PC橋	R2	II	-	-					●			
127		認定外道路	高崎跨道橋	由布市挾間町高崎	1992	64.70	2.30	PC橋	R3	II	-	-	●						●	

【健全性の診断】

- I : 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態
- II : 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
- III : 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
- IV : 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じてる、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態