

## 令和3年度 由布市通学路点検対策箇所一覧

番号	地域	学校区	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	通学児童数 (人)	対策内容	事業主体					対応状況
							学校	国	県	市	警察	
1	挾間	石城小学校	R3石城小学校① 高崎地区おさるの湯から信号機までのカーブ (惟福寺横)	交通量の増加に伴い、スピードの出た車が多い。 路面標示等の対策をしておお危険な状況。	15	・道路の拡幅や縁石 ・防護柵の設置			○			対策中
2	挾間	石城小学校	R4石城小学校② 来鉢中部から学校まで(ユーバス農協前～無 田間の集落)	道路幅が狭いがスピードを出す車が多い。 水路に蓋がなく危険箇所がある(学校より追加)	10	・道路の整備・拡幅 ・「通学路自動注意」等の注意喚起表示(県)(学校より追加) ・水路に蓋やカバーネットの設置(県)(学校より追加)			○			対策中
3	挾間	石城小学校	R5石城小学校③ 向之原別府線の三船道路	交通量が多くスピードを出す車が多い。歩道側に行くためには横断 する必要があり危険。	15	・交差点に交通指導員配置 → 振興・防安 ・パトカー巡回 → 警察 ・標識や注意喚起(減速)の看板設置 → 振興・防安				○振興	○	対策済
4	挾間	石城小学校	R6石城小学校④ 来鉢中部地区(ユーバス農協前～下来鉢間の 坂道)	道路上空に竹が倒れ掛かっており危険でさらに薄暗い。	3	・街灯設置 ・竹藪の整備	○		⊖			対策中
5	挾間	由布川小学校	R3由布川小学校① 古野郷団地に向かう旧道の道	旧道の幅が狭く、車の通行も多い。スピードを出している車もある。 三叉路になっているところは見通しが悪い。道路に白線がある所と ない所がある。	15	・標識や注意喚起(通学路)の看板設置 → 振興・防安 ・白線(路側帯)が抜けている箇所の白線を引き直し → 整備 ・カーブミラーの角度再調整 → 振興・防安				○振興 ○整備		対策済
6	挾間	由布川小学校	R3由布川小学校② 居酒屋「徳蔵」前～サントピアふるの団地入口 にかけての下りの坂	道路の白線部分が薄くなっている。交通量も多く、下りてスピードが 出ている上に、カーブなので危ない。	71	・道路の白線の塗りなおし			○			対策中
7	挾間	由布川小学校	R3由布川小学校③ 県道51号別府挾間線の赤野、中屋商店の近く の交差点	全体的に車両の交通量が多く、スピードを抑制するための対策が 不十分。	45	・交差点付近のカラー舗装(白緑) ・点滅式信号機、または押しボタン式信号機等の設置			○		○	対策済
8	挾間	挾間小学校	R3挾間小学校① セブンイレブン由布挾間店裏の駐車場沿い市 道(迂回路)	道の片側が崖になっていて、柵もなく転落の危険性	—	・注意喚起や転落防止対策 ・黒川橋の早期復旧完了を希望				○整備		対策済
9	挾間	谷小学校	R3谷小学校① 学校前の横断歩道	国道より近道なのでスピードを出す車が多い	15	・標識や注意喚起の看板設置 ・イメージバンブや段差舗装またはカラー舗装等の実施			○			対策中
10	庄内	阿南小学校	R3阿南小学校① 学校西側道路 (学校～県道52号線間)	道路わきが斜面になっており、転落する恐れがある。	21	・ガードレールや防護柵の設置					○建設	対策中
11	庄内	阿南小学校	R3阿南小学校② 学校南側道路 (南西門～県道52号方面)	ガードレールや柵と道路の間が広がっており、転落する恐れがあ る。	21	・ガードレールや防護柵の設置、隙間解消の補修					○建設	対策中
12	庄内	阿南小学校	R3阿南小学校③ 学校正門前道路(学校北側)	ガードレールと道路の間が広がっており、崖下に転落する可能性が ある。	2	・ガードレール補修と亀裂場所の修復					○建設	対策中
13	庄内	阿南小学校	R3阿南小学校④ 新農道北側からなごみの里方面 * 東長宝728-7周辺	見通しが悪く、車も速度が上がった状態での走行が見受けられ、横 断する際危険である。	1	・横断歩道の新設					○	対策中
14	庄内	阿南小学校	R3阿南小学校⑤ 新農道北側(行順寺側)から長宝団地方面 * 東長宝677-3周辺	速度が上がった状態での車の走行が見受けられ、横断する際危険 である。	1	・横断歩道の新設					○	対策中
15	庄内	阿南小学校	R3阿南小学校⑥ 新農道蛇口(学校北側入り口)	横断歩道左右の見通しが悪く、車も速度が上がった状態での走行 が見受けられ、横断する際危険である。	2	・カーブミラーの設置					○振興	対策中
16	庄内	西庄内小学校	R3西庄内小学校① 東家公民館横ののぼり坂とほのぼの温泉の方 からの道路の交差点	見通しが悪く、車や人が見えにくく危険。	25	・カーブミラーの設置					○振興	対策中
17	庄内	西庄内小学校	R3西庄内小学校② 前田会館先の横の道	ガードレールがなく田んぼ側に転落する危険性あり。実際に転落し た児童もいる。	38	・ガードレールの設置			○			対策中
18	庄内	西庄内小学校	R3西庄内小学校③ 庄内駅の前。今まで家がかったところを壊した 所(あしはら理容店のとなり)	柵がないので、児童が落ちないか心配。	38	・ガードレールか防護柵の設置			○			対策中
19	庄内	西庄内小学校	R3西庄内小学校④ 庄内町上洲の農免道路、土砂崩れ跡。片側通 行の場所	強い雨が降ると冠水する。そのため、急に通行止めになることがあ る。タクシーの便が大幅に遅れることがある。	タクシー	・工事の早期着工早期完成を要望					○建設	対策済
20	湯布院	由布院小学校	R3由布院小学校① 岳本の鳥越坂。市営住宅から100mほど登った 所(自販機あり)	青の自販機の上左。2つめの道から車が急に出てきて危険。S字 カーブのため見通しが悪い。観光客のレンタカーが多く道に不慣 れ。	5	・カーブミラーの設置					○振興	対策中

## 令和3年度 由布市通学路点検対策箇所一覧

番号	地域	学校区	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	通学児童数 (人)	対策内容	事業主体					対応状況	
							学校	国	県	市	警察		
21	湯布院	由布院小学校	R3由布院小学校② 岳本の鳥越坂。市営住宅の先(上)	街灯があまりなく、人通りも少ない。特に冬は早く暗くなり危険。	5	・街灯の増設				○振興		対策中	
22	湯布院	由布院小学校	R3由布院小学校③ 湯の坪。湯の坪通りとセブンイレブン横の細い道との交差点	セブン横の細い道から湯の坪通りへ急に車が出てきて危険。	20	・標識や注意喚起の看板設置				○振興		対策済	
23	湯布院	由布院小学校	R3由布院小学校④ 石武の官舎～荒木までの道	車がスピードを落とさず、児童の横を通過して危険。	23	・標識や注意喚起の看板設置 ・通学時間(7:30-7:45)にバトカー巡回(毎日でなくとも)				○振興	○	対策済	
24	湯布院	由布院小学校	R3由布院小学校⑤ 若宮八幡の駐車場の前と「あした天気になあれ」前の歩道	雨天時、歩道の流水をよけるため、子どもが滞ったり、車道に出たりする。	40	・歩道が水浸しにならないような対策				○整備		対策済	
25	湯布院	川西小学校	R3川西小学校① 国道210号線の川西小学校から鮎川方面	通行量が多いが、ガードレールがない箇所がある。	7	・歩道全域にわたるガードレール設置		○				対策中	
26	湯布院	川西小学校	R3川西小学校② デイリーストア湯布院南店前交差点東側	道路横の家屋が半倒壊状態で、いつ全壊してもおかしくない。	6	・家屋の解体等による安全対策					○	対策済	
27	挾間	挾間中学校	R3挾間中学校① 挾間幼稚園裏の道から挾間中学校方面に抜ける道	昨年度の豪雨で崩落。道路が浮いている部分あり。今後の雨によってはさらに崩れる可能性あり。	30	・崩落箇所の早期、補強・修復・整備 ・周辺に同じような場所がないか点検					○整備	対策中	
28	挾間	挾間中学校	R3挾間中学校② 古野郷から降りてくる坂道からジョイフルの交差点への道路(挾間小学校通学路)	道路が狭く歩道がない。小学生の登校時間や通勤ラッシュの時間とも重なると危険。特に初瀬井路沿いの道路に自転車通学生横断する時が危険。本年4月に田に転落した生徒有。	100	・道路の拡幅と歩道の設置					○整備	対策中	
29	挾間	由布川小学校	R3由布川小学校(追加1) 県道小挾間大分線のサンヒルズ挾間付近交差点から別府挾間線の交差点まで	各方面への抜け道となっているため、交通量が多く、スピードを出す車が非常に多い。	42	・地区児童会での児童への安全指導(学校) ・PTAや地域の方々による登下校の見守りを実施(学校) ・取り扱い事案がない場合の定期的な登下校時巡回(警察)	○			○	○	対策済	
30	挾間	挾間小学校	R3挾間小学校(追加1) はさま幼稚園・保育園への入口から菊屋付近まで	何松医院からはさま保育園付近までは交通量が多く、道幅が狭く歩道もない。何松医院から菊屋までのカーブは見通しが悪くここも交通量が多い。	3	・安全指導(学校) ・グリーンベルトもしくは路面標示(通学路等)設置などの対策(県)	○			○		対策中	
31	挾間	挾間小学校	R3挾間小学校(追加2) 焼肉白頭山からディアハサマへ抜ける道との交差点まで	通勤帰宅時の抜け道となっているため交通量が多く、道幅が狭く歩道がない。	100	・安全指導(学校) ・校職員の登校指導(月1)(学校) ・向原地区子ども会の登校指導(学校) ・区間内に路面標示(通学路)設置などの対策(整備) ・取り扱い事案がない場合の定期的な登下校時巡回(警察)	○				○整備	○	対策中
32	挾間	挾間小学校	R3挾間小学校(追加3) 古野郷から降りてくる坂道からジョイフルの交差点への道路	道路が狭く歩道がない。小学生の登校時間や通勤ラッシュの時間とも重なると危険。非常に危険な箇所であるため、小学校の通学路の危険箇所として再掲。	14	・安全指導(学校) ・保護者に登校指導の依頼(学校) ・注意喚起(通学路児童注意等)の看板設置(振興) ・取り扱い事案がない場合の定期的な登下校時巡回(警察) ・挾間小実施の交通量調査を踏まえ対策方法のご検討(警察)	○				○振興	○	対策中
33	挾間	谷小学校	R3谷小学校(追加1) 県道龍原挾間線の谷小学校付近から谷簡易郵便局付近まで	210号線の代替路として利用され、スピードを出す車が大変多い。	14	・安全指導(学校) ・引き続き注意喚起の道路標識等の設置要請の継続(学校) ・区間内カーブに減速促す注意喚起(県) ・区間内のカーブの樹木伐採(県)	○			○		対策中	
34	庄内	東庄内小学校	R3東庄内小学校(追加2) 庄内久住線の庄内衛生社付近からドリームタウン五ヶ瀬まで	竹田方面への道路が整備されたこともあり、交通量が増加したが、道幅が狭く歩道もない。	20	・とにかく一列で集団登校するよう指導(学校) ・道路の拡幅(県) ・取り扱い事案がない場合の定期的な登下校時巡回(警察)	○			○	○	対策中	
35	湯布院	川西小学校	R3川西小学校(追加1) 川西児童体育館から西蓮寺付近まで	盆地への入口で交通量が非常に多いが、道幅が狭く歩道がない。	6	・児童への安全指導(学校) ・保護者の引率(学校) ・歩道もしくは、防護柵、グリーンベルトの設置などの対策(県)	○			○		対策中	
36	湯布院	由布院小学校	R3由布院小学校(追加1) 姫野石油店から山ぼうし付近までの抜け道	細い路地だが抜け道になっており、スピードを出す車が多い。	多数 (200人以上)	・安全指導(学校) ・区間内に路面標示(通学路)設置などの対策(整備) ・注意喚起(通学路児童注意等)の看板設置(振興) ・取り扱い事案がない場合の定期的な登下校時巡回(警察)	○				○整備 ○振興	○	対策済
37	湯布院	由布院小学校	R3由布院小学校(追加2) ローソン野田店から自衛隊駐屯地まで	道が非常に狭い箇所がある上、交通量も多い。	多数 (約110人)	・安全指導(学校) ・ローソンから上千年橋までの間にグリーンベルト設置(整備) → 外側線整備 ・取り扱い事案がない場合の定期的な登下校時巡回(警察)	○				○整備	○	対策済

## 令和3年度 由布市通学路点検対策箇所一覧

番号	地域	学校区	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	通学児童数 (人)	対策内容	事業主体					対応状況
							学校	国	県	市	警察	
38	湯布院	由布院小学校	R3由布院小学校(追加3) 五差路～城橋付近まで	道幅が狭く歩道がない上、交通量が多く人通りも多い。	約30人	・安全指導(学校) ・グリーンベルトの設置等(整備) ・注意喚起(通学路児童注意等)の看板設置(振興) ・取り扱い事案がない場合の定期的な登下校時巡回(警察)	○			○整備 ○振興	○	対策中
39	湯布院	由布院小学校	R3由布院小学校(追加4) ゆふ斎場付近から石松三差路まで	歩道がなく交通量が非常に多い。スピードを出す車も多い。	1人	・安全指導(学校) ・注意喚起(スピード落とせ等)の看板設置(振興)	○			○振興		対策済
40	湯布院	由布院小学校	R3由布院小学校(追加5) 秀峰館からすみれ保育園入口付近まで	歩道がなく交通量が非常に多い。	約10人	・安全指導(学校) ・歩道もしくは、防護柵、グリーンベルトの設置などの対策(県) ・取り扱い事案がない場合の定期的な登下校時巡回(警察)	○			○整備	○	対策中
41	湯布院	由布院小学校	R3由布院小学校(追加6) 湯の坪通り	道幅が狭い。人も車の通りも非常に多い。	約40人	・安全指導(学校) ・注意喚起(通学路児童注意等)の看板設置(振興)→済(8/17) ・取り扱い事案がない場合の定期的な登下校時巡回(警察)	○			○振興	○	対策済
42	庄内	西庄内小学校	R3西庄内小学校(個別要望①) 東長宝西小原踏切(以西150m)	道路片側の水路に蓋がなく転落の危険がある。	約10人	・道路片側の側溝に蓋または防護ネットを設置(県)	○		○			対策中
43	挾間	挾間小学校	R3挾間小学校(個別要望①) 挾間庁舎～挾間小学校間の狭い道	児童も車も往来が多い。	多数	グリーンベルト設置(整備)				○整備		対策済
44	挾間	挾間小学校	R3挾間小学校(個別要望②) ワークマン裏～挾間幼稚園間	令和4年2月に児童と車の接触事故が発生した。	数名	グリーンベルト設置(整備)				○整備		対策中
45	挾間	由布川小学校	R3由布川小学校(市P) 正門前の信号機	登下校時に児童が集中する箇所なので、児童の飛び出し等に要注意である。	多数	・児童飛び出し注意の看板設置(県) ・横断歩道の設置(警察)			⊖	○振興	○	対策中
46	挾間	挾間小学校	R3挾間小学校(市P) 岩尾酒店～コンクリート工場の間	道路が狭くミキサー車やダンプの出入りが多く危険である。	約30人	・道路の拡幅またはグリーンベルトの設置(整備)				○整備		対策済
47	挾間	挾間小学校	R3挾間小学校(市P) 甲下酒店前	横断歩道・停止線・白線が消えかけてしまっている。	多数	・横断歩道・停止線の補修(警察)					○	対策中
48	挾間	挾間小学校	R3挾間小学校(市P) 田の小野(挾間野津原線)	街灯があまりなく、人通りも少ない。	5	・街灯の増設(振興)				○振興		対策中
49	挾間	谷小学校	R3谷小学校(市P) 酒野公民館(県道堪水挾間線)	抜け道となっており、スピードを出す車があり危険である。	2	・標識や注意喚起(「通学路」・「スピード落とせ」等)の看板等設置(県)			○			対策中
50	湯布院	湯布院中学校	R3湯布院中学校(市P) 興禅院から日野病院の間	舗装が一部陥落しており危険である。	2	・道路(路肩)の補修(整備)				○整備		対策中