

平成30年度 由布市通学路点検対策箇所

番号	地域	学校区	通学路の危険 要注意箇所	通学路の状況 危険の内容	通学児童数 (人)	対策内容	事業主体					対応状況
							学校	国	県	市	警察	
1	挾間	石城小学校	来鉢中部	交通事故の恐れ	5	・道路拡張			○			対策中
2	挾間	石城小学校	七蔵司の歩道の側溝	蓋がなく転落の恐れ	2	・安全指導(学)	○					対策済
3	挾間	石城小学校	別府挾間線石城小北部の来鉢(極楽温泉方面)に抜ける道付近	別府市に抜ける車の量が増え横断の危険がある。	3	・横断歩道の設置				○	○	対策済
4	挾間	由布川小学校	由布川コミュニティセンター前、石城小学校へ行く下り坂	朝、別府方面へ行く車の交通量が多く、しかも直線でスピードを出す車が多い。横断歩道はあるが、坂の上り詰めたところで車からは歩行者が見えにくい状況がある。	5	・安全指導(学)	○					対策済
5	挾間	由布川小学校	喜多里団地入口	急坂	20	・立て看板設置				○		対策済
6	挾間	挾間小学校	鶴田旧道	水路に転落の恐れ	22	・ガードレール未設置部分のガードレール設置	○			○整備		対策中
7	庄内	阿南小学校	学校北側校門前	道路と設置されているガードレールの間に隙間があり、その下は崖になっているので落ちたら危険また、その上横断歩道までの道幅が狭く車が通ると危ない。	5	・隙間がないようにガードレールを設置。また、道幅を広げ横断歩道までガードレール設置。				○建設		R3へ振替
8	庄内	阿南小学校	学校から郵便局にかけての線路沿いの道路	ガードレールの設置されていない箇所があり落ちたら危険。	25	・安全指導(学)	○					対策済
9	庄内	阿南小学校	小野屋駅北側	転落の恐れ	20	・安全指導(学)	○					対策済
10	庄内	東庄内小学校	小野農園直売所先の横断歩道	ドライバーが気づきにくく児童が横断する際危ない。	2	・横断旗の設置				○		対策済
11	庄内	東庄内小学校	庁舎付近下田橋	下田橋ガードレール未設置	5	・ガードレール設置		○				R7以降必要性確認
12	庄内	西庄内小学校	庄内駅前甲斐商店先	ガードレールがなく落ちた子供がいる。	30	・安全指導(学)			○			対策済
13	庄内	阿蘇野小学校	県道田野庄内線の岩下手前の杉林	大きな岩が落ちてきており金網でかろうじて止まっている状態。金網が壊れると道に岩が出てきて非常に危険な状況である。	6	・落ちてきた岩の撤去と金網の補修。			○			対策済
14	湯布院	川西小学校	小学校から下津々良方面の歩道	ガードレールがなく危険。	7	・ガードレール設置。		○				R3へ振替
15	湯布院	川西小学校	小学校から下津々良方面の歩道	雨水の冠水があり車がはねた大量の水が児童にかかる。	7	・道路側の雨水排水溝の整備。		○				対策済
16	湯布院	川西小学校	小学校から下津々良方面の歩道	歩道の中に電柱がありぶつかることがあり危険。	7	・電柱の移設。		○				対策済
17	湯布院	川西小学校	農村交流センターから学校	夏季になると歩道に草がかかり見通しが悪くなる。	17	・草刈の実施。		○				対策済
18	湯布院	川西小学校	南由布駅から小学校	ガードレールがない部分がかかなりあり危険。	9	・ガードレール設置。		○	○			R3へ振替
19	湯布院	川西小学校	下依踏切	踏切に歩道がなく車との接触の危険性が大。	9	・安全指導(学)	○					対策済
20	湯布院	由布院小学校	荒木地区から石武地区方面	歩行者用の白線が消え車道に出てしまう。	60	・白線を明確に引く。				○		対策済

平成30年度 由布市通学路点検対策箇所

番号	地域	学校区	通学路の危険 要注意箇所	通学路の状況 危険の内容	通学児童数 (人)	対策内容	事業主体					対応状況
							学校	国	県	市	警察	
21	湯布院	由布院小学校	平・中依地区から川西方面 (植木自転車商会付近)	歩行者用の白線が消え車道に出てしまう。	5	・張出歩道の設置。			○			対策済
22	湯布院	由布院小学校	花の木通り	県外の逆走車が多い。	120	・一方通行の表示。				○	○	対策済
23	湯布院	由布院小学校	県道別府湯布院線の湯布院夢美術館付近	交通量が多く歩道も無いため児童の通学が危険。	25	・歩道新設			○			対策済
24	湯布院	由布院小学校	すみれ保育園前から秀峰館	交通事故の恐れ	25	・白線を引く				○		対策済
25	湯布院	由布院小学校	パチンコサンフレッシュからAコープ	交通事故の恐れ※児童が車両と接触しそうになったことがある。	40	・安全指導(学)	○					対策済
26	湯布院	塚原小学校	出切バス停から雑戸方面に入った所(道路 両側が竹藪)あたり	道路は狭いのに、自動車がスピードを出して通る。	12	・安全指導(学)	○					対策済
27	湯布院	塚原小学校	向山(むけんやま)付近の鳥越橋の欄干	欄干が低いので、子どもが誤って落下しないかとても危険である。	8	・欄干を高くする			○			対策済
28	湯布院	塚原小学校	四季庵の三差路	交差点の見通しが悪いので、ドライバーが児童の存在に気付 きにくく、危険。	8	・安全指導(学)	○					対策済
29	湯布院	塚原小学校	星降るビレッジ付近カーブ	道路わきに大きな穴が開いているので危険。	4	・補修工事実施				○		対策済
30	挾間	挾間中学校	菊家から挾間保育園	交通事故の恐れ		道路拡張と歩道の設置			○			R3へ振替
31	庄内	庄内中学校	中学校下の西鶴大橋	欄干が低いので、不安を感じる → 安全指導(学)		欄干に、高いバー等の設置					○建設	対策済
33	庄内	庄内中学校	仁瀬の坂	交通事故の恐れ		ガードレール及び街灯の設置 →安全指導(学)	○				○建設	対策済
34	庄内	庄内中学校	農協倉庫から中学校	交通事故の恐れ		防犯灯の設置						対策済
35	湯布院	湯布院中学校	あさぎり公園から中学校(川西からの河川沿い サイクリングロードも含む)	交通事故の恐れ		街灯の増設(現在約80m間隔)						対策済
36	湯布院	湯布院中学校	石武・荒木地区及び湯平温泉場上(田伏付近)	交通事故の恐れ		街灯の増設						対策済