

平成26年度 由布市通学路点検対策箇所

番号	地域	学校区	通学路の危険 要注意箇所	通学路の状況 危険の内容	通学児童数 (人)	対策内容	事業主体					対応状況
							学校	国	県	市	警察	
1	挟間	由布川小学校1	赤野地区:県道別府挟間線小野邸前	路側帯ラインが消えている。県道に横断する際に横断歩道が無い。	5	・外側線設置(県) ・安全指導(学)	○		○			対策済
2	挟間	由布川小学校2	赤野地区:県道小挟間大分線挟間邸前	路側帯ラインが消えている。交通量が多いが、歩道が無い。	20	・道路改良・歩道新設			○			対策済
3	挟間	由布川小学校3	赤野地区:県道別府挟間線と小挟間大分線の 交差点	双方の車両がスピードを出し過ぎ。別府挟間線側は下り坂になっているため、横断する際に危険を感じる。	20	・安全指導(学)	○					対策済
4	挟間	由布川小学校4	古野地区:小学校前横断歩道	小学校への進入口を変更したいため、既設の横断歩道と押しボタン信号機の移設はできないか?	300	・安全指導(学)	○					対策済
5	挟間	由布川小学校5	赤野地区:県道小挟間大分線挟間邸前	県道沿いの水路に蓋が無く、歩行時に危険	20	道路改良・歩道新設			○			対策済
6	挟間	挟間小学校1	海老毛地区	道路幅が狭い	5	・安全指導(学)	○					対策済
7	挟間	挟間小学校2	柏野地区～中村地区	下り部分で、通行時にガードレールが無く危険。水路に蓋が無い箇所あり。	50	・防護柵の設置(市)				○		対策済
8	挟間	挟間小学校3	下市地区:岩尾酒店～城陽石油店	朝、交通量の多い時間帯で路側帯が狭い(通行する部分が狭い)	30	・道路改良(市)				○		対策済
9	挟間	挟間小学校4	上市地区:挟間幼稚園裏～イオン挟間店の初瀬井路沿い市道	井路沿いのガードレールが途切れている箇所有り。	30	・安全指導(学)	○					対策済
10	谷	谷小学校1	東の山地区:馬場邸～県道	雨天時に市道が冠水する	10	・側溝及び舗装を整備(市)				○		対策済
11	庄内	阿南小学校1	榎木地区:国道210号(AIモータース前)	通学途中の横断が危険	5	・押しボタン式信号機設置要望済(警)					○	対策済
12	庄内	大津留小学校1	東大津留地区:県道別府庄内線	雨天時に冠水。横断待ち児童へ通行車両による水しぶきがかかる。	8	・側溝柵清掃(県)			○			対策済
13	庄内	東庄内小学校1	柿原～大龍地区:国道210号	登校時の国道を通行する児童への安全対策	20	・歩道部分にガードパイプ設置(国)		○				対策済
14	庄内	東庄内小学校2	大龍地区:市営団地前	登校時に通行車両がスピードを出し過ぎ	40	・安全指導(学)	○					対策済
15	庄内	東庄内小学校3	大龍地区:総合グラウンド野球場と大阪クリップ工場の前	歩道から反対側に渡る際に横断歩道がない。市道は運輸業車両やダンプ等大型車両の通行量が多い。	20	・切り下げ及び路面補修完了(市) ・横断歩道設置完了(市)				○	○	対策済
16	庄内	東庄内小学校4	大龍地区:善門橋上	道路が崩壊途中	5	・道路路面舗装(市)				○		対策済
17	庄内	東庄内小学校5	大龍地区:農業倉庫跡地前	柵が一部のみ。道路下が崖。	50	・安全指導(学)	○			○		対策済

平成26年度 由布市通学路点検対策箇所

番号	地域	学校区	通学路の危険 要注意箇所	通学路の状況 危険の内容	通学児童数 (人)	対策内容	事業主体					対応状況
							学校	国	県	市	警察	
18	庄内	東庄内小学校6	柿原地区:ヒロ歯科前	道路横断時に横断歩道が無い。	20	・安全指導(学)	○					対策済
19	庄内	西庄内小学校1	庄内原地区:庄内保育所前	国道の交通量が多く、道路横断を渡ることが困難。	15	・押しボタン式信号機設置(警)					○	対策済
20	湯布院	由布院小学校1	小学校北側姫野GS前の四差路	横断歩道はあるが、車両通行量が多い。	180	・安全指導(学)	○			○	○	対策済
21	湯布院	由布院小学校2	乙丸公民館前、鳥居前の5差路	横断歩道はあるが、交通量が多い。	130	・路面表示の更新(警) ・安全指導(学)	○				○	対策済
22	湯布院	由布院小学校3	川上地区:ローソン野田店～自衛隊	道幅が狭く、交通量も多い	50	・橋の手摺りの嵩上げ(市)				○整備		対策済
23	湯布院	由布院小学校4	乙丸地区:八幡宮近く松本邸前	雨天時に冠水	75	・集水溝を設置し排水対策を実施(市)				○		対策済
24	湯布院	由布院小学校5	東石松地区:井尾酒店前県道の横断歩道	横断歩道はあるが、交通量が多い。	20	・横断歩道の塗り直し及び標識表示完了(警)					○	対策済
25	湯布院	由布院小学校6	中依地区:県道から八山橋の間	歩道が無い。抜け道として交通量が多い	20	・安全指導(学)	○			○		対策済
26	湯布院	由布院小学校7	川上地区:宇奈岐日女神社前水路	大雨時に水があふれ、道路がわからず、女子中学生が水路に落ちたケースがあった。	30	・路肩表示棒を設置し視認性の確保(市)				○		対策済
27	湯布院	由布院小学校8	石武地区:デイスービス虹～石武温泉間	道路幅が狭い	30	・安全指導(学)	○			○		対策済
28	湯布院	由布院小学校9	光永地区:八山橋	橋幅が狭い	10	・八山橋の架け替え(市)				○建設		対策中
29	湯布院	由布院小学校10	中依地区:第一交通近く県道	歩道がなく、通学道側に山から木が生い茂っている	10	・樹木伐採済(県)			○			対策済
30	湯布院	由布院小学校11	市道川南線	道路幅が狭く、片側は田と崖になっている	20	・道路拡幅を実施し、防護柵の設置(市)				○		対策済
31	庄内	由布支援学校1	由布支援学校前	交差点であり、交通量が多く危険	20	・安全指導(学)	○					対策済
32	庄内	由布支援学校2	木埋学園付近	歩道がなく交通量が多く危険	20	・安全指導(学)	○			○		対策済