

平成29年度 由布市通学路点検対策箇所

番号	地域	学校区	通学路の危険 要注意箇所	通学路の状況 危険の内容	通学児童数 (人)	対策内容	事業主体					対応状況
							学校	国	県	市	警察	
1	挟間	由布川小学校	市道古野東団地線 学校からゆふコーポまでの団地内道路	登校時、児童も車も多く危険。	110	・朝だけ交通規制ができないか。(下原地区子ども会からも要望あり) → 安全指導(学)	○				○	対策済
2	挟間	由布川小学校	市道下原神林線 学校裏から北への道路	幅員が狭く、交通量も多いため危険。	30	・朝だけ交通規制ができないか。(下原地区子ども会からも要望あり) → 安全指導(学)	○				○	対策済
3	挟間	由布川小学校	市道下原神林線 本村住宅地の水路	水路幅が広く危険。児童が水路に落ちた事例もある。	10	・水路蓋の設置				○		対策済